

試驗報告

台灣塑膠工業股份有限公司

台北市敦化北路201號8樓

報告號碼：KE/2019/12225A-01

日期：2019/01/29

頁數：第 1 頁, 共 3 頁

以下測試樣品係由客戶送樣, 且由客戶聲稱並經客戶確認如下:

樣品名稱	: 台塑鋼.
樣品顏色	: 本色.
樣品型號	: R6.
樣品材質	: 聚甲醛.
收樣日期	: 2019/01/23.
測試期間	: 2019/01/23 TO 2019/01/29.
送樣廠商	: 台灣塑膠工業股份有限公司.

測試結果 : 測試結果請見下頁.

張伯睿

報告簽署人張伯睿 博士 技術經理
化學實驗室-高雄



試驗報告

報告號碼：KE/2019/12225A-01

日期：2019/01/29

頁數：第 2 頁, 共 3 頁

測試結果：

測試項目	單位	測試方法	MDL	測試結果
鹵素 (氟, 氯, 溴, 碘) 含量	---	---	---	---
鹵素 (氟) (CAS No.: 14762-94-8)	ppm	參考BS EN 14582:2016, 以離子層析儀分析	50	n.d.
鹵素 (氯) (CAS No.: 22537-15-1)	ppm	參考BS EN 14582:2016, 以離子層析儀分析	50	n.d.
鹵素 (溴) (CAS No.: 10097-32-2)	ppm	參考BS EN 14582:2016, 以離子層析儀分析	50	n.d.
鹵素 (碘) (CAS No.: 14362-44-8)	ppm	參考BS EN 14582:2016, 以離子層析儀分析	50	n.d.

備註 (1)：ppm = mg/kg

備註 (2)：MDL = 方法偵測極限值

備註 (3)：n.d. = 未偵測出

備註 (4)：本報告為 KE/2019/12225 之加發報告，報告加發日期 2019年01月29日。

試驗報告

報告號碼：KE/2019/12225A-01

日期：2019/01/29

頁數：第 3 頁, 共 3 頁

樣品照片

* 照片中如有箭頭標示，則表示為實際檢測之樣品/部位。*

KE/2019/12225



** 報告結尾 **